

Légende

- Réseau existant:**
- Réseau séparatif
 - Réseau unitaire
 - Réseau d'eaux pluviales
 - Refoulement
 - Fossé
- Programme de travaux**
- 15 N° d'opération
 - 15 N° de regard de visite
 - 15 Travaux de réduction des Eaux claires parasites
 - 15 Travaux de renforcement hydraulique
 - 15 Travaux d'amélioration de la collecte et de la structure du réseau

- Regard de visite:**
- 15 Regard ouvrable
 - 15 Sens d'écoulement
 - 15 Point de rejet pluvial

Ouvrages spéciaux:

- PR Station de relaiage /refoulement
- ▲ Deversoir d'orage
- Ouvrage de délaçage

Anomalies localisées:

- Racines ou radicales
- Joint défectueux
- Fiache (panne faible)
- Eaux claires par brcit
- Débris importants
- Infiltrations
- Effondrement partiel
- Fissures, casses
- Branchement passant empêchant le passage camera

| | | | |
|---------------|---------------|-----------|-----------|
| Dessiné par : | SLEDDIC | Nom: | Chevillon |
| Date: | 22/11/2018 | Dossier : | A-402 |
| Modifié le : | | Plan n° : | |
| Plan: | SDA Chevillon | | |
| Echelle (A1): | 1/2 000° | | |
| | | | 1:2 |

